

## Mustang Star MTS-2250 Akkumulátoros Lánzfűrész - Használati Útmutató

**Bevezetés:** Köszönjük, hogy választotta a Mustang Star MTS-2250 Akkumulátoros Lánzfűrész. Ez az útmutató segíteni fog Önnek a fűrész biztonságos és hatékony használatában. Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat figyelmesen, mielőtt elkezdené a fűrész használatát.

### 1. Akkumulátor Töltése:

- Csatlakoztassa a töltőt a hálózati aljzathoz.
- Helyezze az akkumulátort a töltőre, és várja meg, amíg a töltés befejeződik. A töltési idő körülbelül 90 perc.

### 2. Lánzfűrész Összeszerelése:

- Helyezze a láncot a láncvezetőre, majd rögzítse a láncot a fűrészre a külön mellékelt kulccsal.

### 3. Fűrész Használata:

- Ügyeljen arra, hogy a fűrész körül mindig tiszta és biztonságos legyen a munkavégzés során.
- Nyomja meg a bekapcsológombot, majd húzza meg a kézvédőt a fűrész indításához.
- Ha végezett a munkával, engedje el a bekapcsológombot, majd várjon, amíg a lánzfűrész teljesen leáll.

### 4. Biztonsági Figyelmeztetések:

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden munkaterület tiszta és rendezett.
- Mindig viseljen védőfelszerelést, beleértve a szemüveget, a kesztyűt és a védősisakot.
- Kerülje a fűrész túlzott terhelését és túlmelegedését.

### 5. Karbantartás és Tisztítás:

- Mindig tartsa tisztán és szárazon a fűrész használat előtt és után.
- Időnként ellenőrizze a lánzfűrész láncját és vezetőjét, és cserélje ki, ha kopott vagy sérült.

### 6. Gondozás:

- Tartsa a fűrész a mellékelt kofferban, hogy megvédje a portól és a szennyeződésektől.
- Rendszeresen kenje meg az alkatrészeket, hogy megakadályozza a kopást és az elhasználódást.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Mustang Star MTS-2250 Akkumulátoros Lánzfűrész használata csak megfelelő képzéssel és tapasztalattal rendelkező személyek számára ajánlott. Soha ne hagyja figyelmen kívül a biztonsági előírásokat, és mindig ügyeljen a fűrész helyes és biztonságos használatára.